Massnahmenbericht

Hausarztpraxis Wolkenkeks (Fantasiepraxis)

Regenbogenweg 42
0000 Fantasiedorf

Erstellt am 05.11.2026 um 10:51 Uhr
Erfasst durch: Dr. med. Fabulina Wolkenkeks
Geprüft durch: Noch nicht angegeben
Messort: Serverraum
Zeitraum: 04.11.2026 um 10:48 Uhr bis 05.11.2026 um 10:48 Uhr

Temperatur im gewählten Zeitraum

Gerätesensor @ Serverrack · Lagerbereich: 2.0 °C bis 32.0 °C.
Aussensensor @ Serverrack · Lagerbereich: 2.0 °C bis 32.0 °C.

Gerätesensor @ Serverrack

Tiefste gemessene Temperatur: 24.0 °C.
Höchste gemessene Temperatur: 24.7 °C.
Die vorhandenen Messungen liegen innerhalb des Lagerbereichs.

Aussensensor @ Serverrack

Tiefste gemessene Temperatur: 23.9 °C.
Höchste gemessene Temperatur: 24.7 °C.
Die vorhandenen Messungen liegen innerhalb des Lagerbereichs.

Sachverhalt und Massnahmen

1. Feststellung

- Messort: Serverraum, Gerätesensor @ Serverrack. Messzeitraum: 04.11.2026 um 10:48 Uhr bis 05.11.2026 um 10:48 Uhr.
- Soll- und Lagerbereich: 2 bis 32 °C (ein Bereich).
- Messwerte (zusammengefasst): tiefste Temperatur 24.0 °C, höchste Temperatur 24.7 °C.
- Untere Lagergrenze unterschritten: Nein (geschätzte Dauer unter der unteren Lagergrenze: etwa 0 Minuten).
- Obere Lagergrenze überschritten: Nein (geschätzte Dauer über der oberen Lagergrenze: etwa 0 Minuten).
- Die Messungen sind nicht lückenlos dokumentiert. Für diesen Zeitraum fehlen Messungen. Da kein Messwert die Grenzen erreicht hat, liegt keine Verletzung der Lagergrenzen vor.

2. Vermutete Ursache

- Ein technischer Defekt wird als mögliche Ursache vermutet. Dies ist eine Vermutung der erfassenden Person und wurde nicht unabhängig belegt.

3. Durchgeführte Sofortmassnahmen

- Die verantwortliche ärztliche Person wurde informiert (Angabe der erfassenden Person).
- Weitere sofortige Massnahmen wurden nicht ausgewählt oder sind nicht dokumentiert.

4. Betroffene Arzneimittel und Abklärung

- Es sind keine Arzneimittelbestände am Messort dokumentiert.
- Abklärung: Eine Kontrollmessung wurde durchgeführt (Angabe der erfassenden Person). Ergebnis der Kontrollmessung: nicht dokumentiert.
- Nachweise wie Kalibrierungszertifikate oder detaillierte Messprotokolle sind nicht dokumentiert.

5. Nachkontrolle und Prävention

- Geplante Massnahme: Eine Prüfung der Kalibrierungsnachweise ist geplant (Angabe der erfassenden Person).
- Terminierung der Nachkontrolle: nicht dokumentiert.
- Weitere präventive Massnahmen sind nicht dokumentiert.

6. Offene Punkte und Verantwortlichkeiten

- Ergebnis der durchgeführten Kontrollmessung: nicht dokumentiert.
- Festlegung einer verantwortlichen Person für die Umsetzung der geplanten Prüfung der Kalibrierungsnachweise: nicht dokumentiert.
- Dokumentation der Nachkontrolle und der Kalibrierungsprüfung: nicht dokumentiert.
- Messungen sind nicht lückenlos; eine genaue Aussage zur Dauer einer möglichen Abweichung oder zur vollständigen Wiederherstellung der normalen Verhältnisse kann nicht gemacht werden.
- Erfasst durch: Dr. med. Fabulina Wolkenkeks.

Unterschrift

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

Anhang

Angaben zum Bericht und zur Messung

Berichtsnummer: 9eabe07b-fbc4-431f-9307-446354428061
Gerätenummer: 0946C78ED5BA | Datenstand: 05.11.2026 um 10:50 Uhr
Bei der Erstellung eingestellte Grenzen pro Sensor siehe Temperaturübersicht. Alle Zeiten sind Schweizer Ortszeit.
Die Dauer ist geschätzt: Ein Messwert gilt bis zur nächsten gültigen Messung, höchstens für 45 Minuten. Grössere Lücken sowie Zeiten vor der ersten und nach der letzten Messung werden nicht mitgezählt. Beginn und Ende einer Abweichung sind daher nicht genau bekannt.
Gerätesensor @ Serverrack: 94 auswertbare Messungen, 0 nicht auswertbare Messungen.
Aussensensor @ Serverrack: 94 auswertbare Messungen, 0 nicht auswertbare Messungen.
Die Namen der erfassenden und prüfenden Personen wurden eingegeben. Es liegt keine digitale Unterschrift vor.
Der Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt und kann anschliessend bearbeitet worden sein. Als Vorlage diente die bereitgestellte Checkliste Temperaturkontrollen vom 15.05.2023.

Ursprüngliche Angaben zur Berichtserstellung

Die folgenden Angaben wurden von der erfassenden Person ausgewählt bzw. eingegeben. Sie sind nicht durch die Messdaten verifiziert.

Vermutete Ursache

• Ein technischer Defekt wird als mögliche Ursache vermutet.

Durchgeführte Sofortmassnahmen (gemäss eigenen Angaben)

• Die verantwortliche ärztliche Person wurde informiert.

Abklärung / Nachweise (gemäss eigenen Angaben)

• Eine Kontrollmessung wurde durchgeführt. Ein Ergebnis ist nur gemäss ergänzenden Angaben zu nennen.

Geplante Nachkontrolle / Prävention

• Eine Prüfung der Kalibrierungsnachweise ist geplant.


Ergänzende Angaben

Nicht dokumentiert.

Anhang – Temperaturverlauf / Gerätesensor @ Serverrack

Serverraum | 0946C78ED5BA

04.11.2026 um 10:48 Uhr bis 05.11.2026 um 10:48 Uhr



Beobachtetes Minimum: 24.0 °C | Maximum: 24.7 °C

Konfigurierte Untergrenze: 2.0 °C | Obergrenze: 32.0 °C


Blau gestrichelt: beobachtetes Min/Max. Rot gepunktet: konfigurierte Grenzen.

Ungültige Messwerte und Unterbrechungen über 45 Minuten werden als Lücken dargestellt. Die Achse zeigt den vollständigen Berichtszeitraum.

Anhang – Temperaturverlauf / Aussensensor @ Serverrack

Serverraum | 0946C78ED5BA

04.11.2026 um 10:48 Uhr bis 05.11.2026 um 10:48 Uhr



Beobachtetes Minimum: 23.9 °C | Maximum: 24.7 °C

Konfigurierte Untergrenze: 2.0 °C | Obergrenze: 32.0 °C

Blau gestrichelt: beobachtetes Min/Max. Rot gepunktet: konfigurierte Grenzen.

Ungültige Messwerte und Unterbrechungen über 45 Minuten werden als Lücken dargestellt. Die Achse zeigt den vollständigen Berichtszeitraum.